

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 6

В.Ф. Полухина

«11» декабря 2022 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ул. Октябрьская. 7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Остановка общественного транспорта не оборудована и недоступна для МГН: линия безопасности отсутствует, бордюр разрушен; схема движения к объекту отсутствует. На пути движения имеется асфальтовое покрытие. Место отдыха ничем не оборудовано. На маршруте есть лестница из 30 ступенек, пандус отсутствует Маршрут пересекает автомобильная дорога, справа - тротуар без бордюра, слева тротуар отсутствует.	К О С	Остановку привести в соответствие с требованиями. Разместить схему движения к объекту. Заасфальтировать дорогу по маршруту от остановки до объекта. Оборудовать место отдыха. Оборудовать тротуар с бордюром.	Ремонт текущий Ремонт капитальный

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.8 1.9	На пути движения к зданию имеется ступенька, пандус отсутствует.		Строительство пандуса в соответствии с требованиями	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет	1.8	На маршруте есть лестница из 30 ступенек, пандус отсутствует	К О С	Строительство пандуса в соответствии с требованиями	Ремонт капитальный
1.4	Пандус (наружный)	нет				Установка пандуса с поручнями и ограждением	Ремонт капитальный
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.6 1.7	На прилегающей территории по маршруту движения имеется пространство для парковки автомобилей. Парковочные места не обозначены. Знаков на парковку автомобилей отсутствует.	Г К О С У	Произвести разметку и покраску линий, обозначить парковочные места знаками на поверхности покрытия Отметить знакам парковку.	Ремонт капитальный

Вывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	1.1 – 1.9	Ремонт капитальный и текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению после проведения капитального ремонта вход на территорию и пути движения по территории будут доступны полностью для всех категорий МГН.

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности
«11» декабря 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ул. Октябрьская. 7.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1.8	Ширина лестницы составляет 2м, ширина проступей и высота подступенями соответствуют требованиям. Краевые ступени обозначены жёлтой полосой, тактильные полосы отсутствуют.	КОС	Привести в соответствие	Текущий
2.2	Пандус (наружный)	нет			КОС	Строительство пандуса в соответствии с требованиями	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1.9	Поверхность входной площадки деревянная в удовлетворительном состоянии, уклона не имеет. Размеры площадки соответствуют требованиям. Площадка находится на возвышенности (0,15 м), пандус отсутствует.	КОС	Ремонт площадки Строительство пандуса в соответствии с требованиями	Ремонт текущий Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть	1.9	Ширина двери 1,73 м (д.б.1,2), порога нет.	КОС		
2.5	Тамбур	есть	1.10	Глубина тамбура 1,53 м (д.б. 2,3). Грязезащитное покрытие частично закреплено на полу.	КОС	Привести в соответствие	Ремонт капитальный

ИЗ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, У)	II	2.1-2.3	Ремонт капитальный и текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта вход в здание будет доступен полностью для всех категорий МГН.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ул. Октябрьская. 7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1 3.2	Ширина коридоров 1,35 (д.б. 1,5), ширина зоны ожидания, глубина зоны ожидания Ширина проходов не соответствует требованиям	К С	Реконструкцию коридора в сторону увеличения ширины провести невозможно.	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет					
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть	3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 0,8 – 1,2 м (д.б. 0,9). Не все соответствуют требованиям.	К О С	Привести в соответствие	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.13 3.16	На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности. Эвакуационные знаки соответствуют ГОСТ.	Г К О С	Привести в соответствие	

ОБЩИЕ требования к зоне

ИЗЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)	III	3.1-3.10	Ремонт капитальный и текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта пути движения внутри здания будут доступны частично.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ул. Октябрьская. 7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		При входе в группах пороги отсутствуют. Есть информирующие обозначения помещений. Места для приема инвалидов и МГН отсутствуют. Выключатели и розетки расположены на высоте 1,20м (д.б. 0,8)	К О С	Выключатели и розетки установить в соответствии с требованиями.	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	3.18 4.1	При входе в музыкальный зал порог отсутствует, ширина дверного проёма 1,65 м		Соответствует норме.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДЧ-И (Г)	IV	4.1-4.3	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта зона обслуживания будет частично доступна только на 1 этаже

Приложение 4 / 2
к Акту обследования паспорта доступности
«11» декабря 2022 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4/3
к Акту обследования паспорту доступности
«11» декабря 2022 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования паспорту доступности
«11» декабря 2022 года

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ул. Октябрьская. 7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	<p>Специально оборудованные для МГН места отсутствуют. Размеры кабины составляют 0,80-1,53м (д.б. 2,2-2,25). Рядом с унитазом свободное пространство составляет 0,25м (д.б. 0,75). Крючков для одежды и костылей нет. Двери открываются внутрь помещения. Писсуары имеются. Информационные указатели отсутствуют. Санитарно-бытовая комната не оборудована системой тревожной сигнализации. Раковина, водопроводный кран не соответствуют требованиям. Зеркало прикреплено. Ширина коридора перед входом в туалетную комнату 0,63</p>	КОСУ	<p>Оборудовать универсальную санитарно-бытовую можно только проведя полную реконструкцию помещения. Из-за конструктивных особенностей здания провести полную реконструкцию невозможно. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации.</p>	<p>Ремонт текущий</p> <p>Ремонт текущий</p>

5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г)	V	5.1-5.3	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату невозможно, поскольку из-за конструктивных особенностей здания проведение полной реконструкции не представляется возможным.

Приложение 6
к Акту обследования паспорту доступности
«11» декабря 2022 года

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ул. Октябрьская. 7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	
6.1	Визуальные средства	нет		Визуальные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установлены	
6.2	Акустические средства	нет		Акустические средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет		Тактильные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	VI		Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта на объекте будут установлены акустические и тактильные средства информации.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | <u>на 2 л.</u> |
| 2. Входа(входов) в здание | <u>на 2 л.</u> |
| 3. Путей движения в здании | <u>на 2 л.</u> |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | <u>на 4 л.</u> |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | <u>на 2 л.</u> |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | <u>на 1 л.</u> |

Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки на 14 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт) на 12 л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Комиссия по обследованию:
Заведующий МБДОУ №6
Заведующий хозяйством
Воспитатель
Воспитатель



В.Ф. Полухина
Т.А. Анчугова
Н.В. Гудкова
А.А. Груздова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021686

Владелец Зарыпова Евгения Михайловна

Действителен с 29.05.2024 по 29.05.2025