



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №17

Е.М. Зарыпова

«05» августа 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 им. В.Н. Новикова Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1.2. Адрес объекта: 682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, д. 12

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1281 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4101,5 кв.м

1.4. Год постройки здания 1939, последнего капитального ремонта – 2022 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022-2030 гг.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 им. В.Н. Новикова Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, д. 12

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг: обеспечение образовательное деятельности

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 300 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке):

п. Тырма, за зданием №2 МБОУ СОШ №17 – школьный автобус.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 15 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать уклон)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	У
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В
2	Вход (выход) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДП-В	ДП-В

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

- для инвалидов-колясочников объект недоступен, так как отсутствует пандус, поручни при входе и в санитарно-гигиеническом помещении;
- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата объект частично доступен, так как отсутствует пандус, поручни при входе;
- для инвалидов с нарушением зрения объект доступен условно, так как требуется сопровождение;
- для инвалидов с нарушениями слуха объект доступен частично;
- для инвалидов с нарушениями умственного развития объект доступен частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт парковки, остановки, тротуара
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий (установка пандуса)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (обслуживание инвалидов-колясочников на дому)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт санитарно-гигиенического помещения для С, Г, О, У. Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату для инвалидов группы К в соответствии с требованиями технически невозможно. Организация индивидуального обучения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт места отдыха

8	Все зоны и участки
---	---------------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022-2030 гг. в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность всех зон и помещений – частичная.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | <u>на 2 л.</u> |
| 2. Входа (входов) в здание | <u>на 2 л.</u> |
| 3. Путей движения в здании | <u>на 2 л.</u> |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | <u>на 2 л.</u> |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | <u>на 2 л.</u> |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | <u>на 2 л.</u> |

Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки на 35 л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт) на 21 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Члены комиссии:

Директор МБОУ СОШ №17 Зарыпова Е.М. 

Начальник сектора по предоставлению социальных льгот и гарантий Самсонова О.Г. 

Главный специалист сектора по предоставлению социальных льгот и гарантий Колесникова И.Ю. 

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ»
по Верхнебуреинскому району Литвинова Н.И. 

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ №17

682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Линия безопасности отсутствует, бордюр разрушен; схема движения к объекту отсутствует.	К О С	Разместить схему движения к объекту, построить бордюр.	Ремонт капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.7	На пути движения цементное покрытие частично разрушено, имеются ямы глубиной до 0,05 м. Маршрут пересекает тротуар с бордюром высотой до 0,1 м.	К О С	Зацементировать дорогу по маршруту от калитки до объекта. Оборудовать место отдыха. Установить пандус.	Ремонт капитальный
1.3	Пандус (наружный)	нет				К О С	Установка пандуса с поручнями и ограждением.	Ремонт капитальный
1.4	Автостоянка и парковка	нет			Не предусмотрено			Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку. Информационная поддержка на пути движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объекту. Наличие гигиенических сертификатов на материалы. Организация мест отдыха на участке.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		1.7; 1.9	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта территория, прилегающая к зданию будет доступна полностью для всех категорий МГН.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБОУ СОШ №17

682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, 12
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Пандус (наружный)	нет				К О С	Установка пандуса с поручнями и ограждением.	Ремонт капитальный
2.2	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.15	Поверхность входной площадки частично разрушена, уклона не имеет. Размеры площадки 1.5м x 1,85м.	К О С	Восстановить поверхность входной площадки	Ремонт капитальный
2.3	Дверь (входная)	есть			Ширина двери 1,8 м, имеет порог высотой 0,02м	К О С		
2.4	Тамбур	есть		2.26	Два тамбура шириной 1.9 м длиной 2,3 м.	К О С	Грязезащитное покрытие закрепить на полу.	ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 2.1,2.2 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, О, С, У)		2.1; 2.5	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта вход в здание будет доступен полностью избирательно (О, С, Г, У)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ №17

682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		3,8	Ширина коридоров 2,6 м	К О С	Соответствует	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3.12	Не имеются указатели зон «возможной опасности» перед дверными проемами и входами на лестницу. Имеются обозначения движения вперед, обратно. Бортики на боковых краях отсутствуют. Ширина марша лестницы 1,24.	К С О	Техническое решение невозможно.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Ширина дверных проемов и выходов из помещений 0,9м	ДП-В	Соответствует	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3.43	На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности. Отсутствуют устройства визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.	К О С У	Установить устройства визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком Е21.	Ремонт капитальный

ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы. Зоны отдыха на каждом доступном для МГН этаже (в т.ч. и для инвалидов на креслах-качалках) на 2-3 места.
-------------------------	---

ИЗВывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 3.2,3.6 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, С, У)		3.8; 3,9; 3.12; 3.15; 3.19; 3.13	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта пути движения внутри здания будут доступны полностью избирательно (О, С, Г, У)

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ №17
682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, 12
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зональная форма обслуживания	да			Место для ожидания тьютера	К О С		Ремонт текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН. Информирование обозначения помещений. Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДЧ-И (Г, О, С, У)		4,1	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта пути движения внутри здания будут доступны частично всем (О, С, Г, У)

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ СОШ №17

682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		5.5; 5.13	Специально оборудованные для МГН места отсутствуют. Размеры кабины составляют 1,12-1,20 м. Крючков для одежды и костылей нет. Писсуары отсутствуют. Диспансер для туалетной бумаги закреплен. Информационные указатели отсутствуют. Санитарно-бытовая комната не оборудована системой тревожной сигнализации. Раковина, водопроводный кран не соответствуют требованиям.	КОСУ	Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями невозможно. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации.	Ремонт Капитальный
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Выключатели и розетки на высоте 0,8м от уровня пола. Информационные обозначения помещений. Гигиенические сертификаты на материалы.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 5.1 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 5.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		5.5; 5.13	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта туалетная комната будет полностью доступна избирательно (С,Г, О, У).

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБОУ СОШ №17

682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, 12
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Визуальные средства отсутствуют	ВНД	Установить	Ремонт капитальный
6.2	Акустические средства	нет			Акустические средства отсутствуют	ВНД	Установить	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	ВНД	Установить	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ). Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</p> <p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне.</p> <p>Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта на объекте будут установлены визуальные, акустические и тактильные средства информации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021686

Владелец Зарыпова Евгения Михайловна

Действителен с 29.05.2024 по 29.05.2025