



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №17

Е.М. Зарыпова

«05» августа 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 им. В.Н. Новикова Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1.2. Адрес объекта: 682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, д. 5

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, 774 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1360,2 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1968 г., последнего капитального ремонта – 2021 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022-2030 гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 им. В.Н. Новикова Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБОУ СОШ №17)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг: обеспечение образовательное деятельности

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 150 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке):

п. Тырма, за зданием №2 МБОУ СОШ №17 – школьный автобус
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать уклон)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Состояние доступности определяется в соответствии со следующей системой оценивания:

Доступно полностью (ДП) – состояние доступности объекта и всех его функциональных зон (вход, пути движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) соответствует требованиям доступности, установленным Сводом правил доступности зданий и сооружений для маломобильных соответствует групп населения (актуализированная версия СНиП 35-01-2001), и не требует дооборудования;

Доступно частично (ДЧ) – состояние доступности объекта и всех его функциональных зон (вход, пути движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) при котором нарушения требований доступности незначительны и не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения по всем функциональным зонам объекта;

Доступно условно (ДУ) – состояние доступности объекта, при котором на определенных функциональных зонах инвалиду при передвижении необходима и предоставляется помощь сотрудника, то есть сам объект недоступен, однако организована доступность услуги. Указанная оценка выносится также в случае, когда предусмотрена иная альтернативная форма предоставления услуги, например, выезд на дом к инвалиду;

Временно недоступно (ВНД) – состояние доступности при невозможности передвижения инвалида по функциональным зонам объекта как самостоятельно, так и с помощью специалиста. При этом не предусмотрена альтернативная форма предоставления услуги.

Оценка доступности выносится для 5 категорий инвалидов:

К – колясочники;

О – с опорно-двигательными нарушениями;

С – слепые и слабовидящие;

Г – глухие и слабослышащие;

У – с умственными отклонениями

ПРИМЕР ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА:

ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ (Г), ДП (У)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	У
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В
2	Вход (выход) в здание	ВНД	ДУ	ДУ	ДП-В	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ВНД	ДУ	ДУ	ДП-В	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ДУ	ДУ	ДП-В	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДП-В	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

- для инвалидов-колясочников объект недоступен, так как отсутствует пандус, поручни при входе, в санитарно-гигиеническом помещении, зона целевого назначения;
- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата объект частично доступен, так как отсутствует пандус, поручни при входе;
- для инвалидов с нарушением зрения объект доступен условно, так как требуется сопровождение;
- для инвалидов с нарушениями слуха объект доступен частично;
- для инвалидов с нарушениями умственного развития объект доступен частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт парковки, остановки, тротуара
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий (установка пандуса)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (обслуживание ин-

		валидов-колясочников на дому)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт санитарно-гигиенического помещения для С, Г, О, У. Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату для инвалидов группы К в соответствии с требованиями технически невозможно. Организация индивидуального обучения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт места отдыха
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022 – 2030 гг. в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Объект доступен частично для всех категорий инвалидов, ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата) _____

www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2 л.</u> |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2 л.</u> |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2 л.</u> |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2 л.</u> |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2 л.</u> |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2 л.</u> |

Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки на 35 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт) на 21 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Директор МБОУ СОШ №17 Зарыпова Е.М. 

Начальник сектора по предоставлению
социальных льгот и гарантий Самсонова О.Г. 

Главный специалист сектора по предоставлению
социальных льгот и гарантий Колесникова И.Ю. 

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ»
по Верхнебуреинскому району Литвинова Н.И. 

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ №17

682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Линия безопасности отсутствует, бордюр разрушен; схема движения к объекту отсутствует.	К О С	Разместить схему движения к объекту, построить бордюр.	Ремонт капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.3	На пути движения цементное покрытие разрушено, имеются ямы глубиной до 0,05 м.	К О С	Зацементировать дорогу по маршруту от калитки до объекта. Оборудовать место отдыха. Установить пандус.	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет				К О С	Одиночную ступеньку заменить пандусом	Ремонт капитальный
1.4	Пандус (наружный)	нет				К О С	Установка пандуса с поручнями и ограждением.	Ремонт капитальный
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не предусмотрено			Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку. Информационная поддержка на пути движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объекту. Наличие гигиенических сертификатов на материалы. Организация мест отдыха на участке.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		1.3	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта территория, прилегающая к зданию будет доступна полностью для всех категорий МГН.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБОУ СОШ №17
682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, 5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		2,5	На основную площадку. поручни отсутствуют.	КОС	Установить пандус	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет				КОС	Установка пандуса с поручнями и ограждением.	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Поверхность входной площадки частично разрушена, уклона не имеет.	КОС	Восстановить поверхность входной площадки	Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть			Ширина двери 1,5 м, имеет порог высотой 0,02м	КОС		
2.5	Тамбур	есть		2.26	Два тамбура шириной 1.9 м длиной 2,5 м. Грязезащитное покрытие закреплено на полу.	КОС		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 2.1,2.2 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны	обследования ОСИ)			обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-И (Г, О, С, У)		2.5; 2,26	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта вход в здание будет доступен для всех категорий МГН

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ №17

682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. Октябрьская, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		3,8	Ширина коридоров 1,6 м	К О С		Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3.12 3.15	Ширина марша лестницы 1,24.	К С О	Техническое решение невозможно.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Ширина дверных проемов и выходов из помещений 1,5 м	ДП-В	Соответствует	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3.43	На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности. Отсутствуют устройства визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.	К О С У	Технические решения невозможны (2 этаж). Установить устройства визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком E21.	Ремонт капитальный – 1 этаж
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы. Зоны отдыха на каждом доступном для МГН этаже (в т.ч. и для инвалидов на кресла-качалках) на 2-3 места.						

ПЗакключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 3.2,3.6 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, С, У)		3.8; 3.12; 3.15; 3.43	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта пути движения внутри здания будут доступны полностью избирательно (О, С, Г, У)

Приложение 4 (I)
к Акту обследования к паспорту доступности от
«05» августа 2022 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ №17
682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, Октябрьская, 5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зональная форма обслуживания	да			Место для ожидания тьютера	К О С		Ремонт текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН. Информирование обозначения помещений. Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДЧ-И (Г, О, С, У)			Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта пути движения внутри здания будут доступны частично всем (О, С, Г, У)

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ СОШ №17

682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, Октябрьская, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		5.7; 5.13	Специально оборудованные для МГН места отсутствуют. Размеры кабины составляют 2,5 – 3,8 м. Диспансер для туалетной бумаги закреплён. Информационные указатели отсутствуют. Санитарно-бытовая комната не оборудована системой тревожной сигнализации. Раковина, водопроводный кран не соответствуют требованиям.	К О С У	Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями невозможно. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации.	Ремонт Текущий
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Выключатели и розетки на высоте 0,8м от уровня пола. Информационные обозначения помещений. Гигиенические сертификаты на материалы.						

III Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 5.1 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 5.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		5,7; 5.13	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта туалетная комната будет полностью доступна избирательно (С,Г, О, У).

Приложение 6
к Акту обследования паспорту доступности
«05» августа 2022 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБОУ СОШ №17

682050, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Тырма, Октябрьская, 5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Визуальные средства отсутствуют	ВНД	Установить	Ремонт капитальный
6.2	Акустические средства	нет			Акустические средства отсутствуют	ВНД	Установить	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	ВНД	Установить	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ). Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</p> <p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне.</p> <p>Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта на объекте будут установлены визуальные, акустические и тактильные средства информации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021686

Владелец Зарыпова Евгения Михайловна

Действителен с 29.05.2024 по 29.05.2025